

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	461	Stadt Bamberg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	461	Stadt Bamberg	380240/2021
Betreiber	[Name]	Schlachthof Bamberg GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Schlacht- und Viehhof Bamberg		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Lichtenhaidestraße 1	96052	Bamberg
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Schlachten von Tieren		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 7.2.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	25.08.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	06.10.87, 18.10.89, 09.4.90, 10.10.91, .08.4.92, .25.2.16, 02.11.18, 01.6.21	
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Regenschutzhaube Innereien-Becherwaschanlage behindert freie Abluftführung	Deflektorhaube montieren	28.02.2022		
Entsorgungskonzept konnte nicht eingesehen werden	Vorlage Abfallentsorgungskonzept	28.02.2022		
Feuerwehrplan veraltet	Aktualisierung Feuerwehrplan	30.06.2022		
Sammlung und Lagerung von K3 Abfällen unzureichend	Einhausung vornehmen	28.02.2022		
Fehlendes Emissionsquellenverzeichnis	Emissionsquellenverzeichnis erstellen	28.02.2022		
Entstehen diffuser Emissionen durch geöffnete Tore und Fenster	Arbeitsanweisung erlassen	30.09.2021	Klima- und Umweltamt	08.11.2021

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL