

Andreas Starke
Oberbürgermeister
Bezirkstagsvizepräsident

I. Schreiben an:

BBB-Fraktion
Bamberger Bürger-Block
Stadtratsfraktion
Grüner Markt 7
96047 Bamberg

**Ihr Ansprechpartner:
Probst Florian**

Bamberg Service
Margaretendamm 40
96052 Bamberg

Telefon (0951) 87-7340
Telefax (0951) 87-7001
florian.probst@bamberg-
service.de

oberbuergermeister@
stadt.bamberg.de
www.bamberg.de

12.04.2023/FP/He

Lichtsignalanlage Kronacher Straße / Coburger Straße

Sehr geehrter Herr Tscherner,
sehr geehrter Herr Triffo,
sehr geehrter Herr Eichfelder,

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 13.01.2023 in dem Sie den Antrag gestellt haben, dass die beschädigte Lichtsignalanlage (LSA) Brücke Kronacher Straße / Coburger Straße nicht mehr repariert, sondern außer Betrieb genommen werden sollte. Hierzu möchten wir wie folgt Stellung nehmen:

Die zweistreifigen Hauptverkehrsstraßen Kronacher Straße und Coburger Straße besitzen eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von mehr als 10.000 Kraftfahrzeugen innerhalb von 24h und werden durch eine vierstreifige Rampe verkehrstechnisch angebunden.

Beide Einmündungen (Kronacher Straße und Coburger Straße) sind verkehrstechnisch mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Lichtsignalanlage gewährleistet dem motorisierten Individualverkehr eine leistungsfähige, zeitlich bzw. anforderungsgerecht geregelte und verkehrssichere Fahr-, Ab- und Einbiegebeziehung.

Ein länger andauernder, zeitlicher und/oder räumlicher Rückstau, z. B. bis in die benachbarte Einmündung Coburger Straße, wird hierdurch vermieden.

In allen Seitenräumen der Kronacher Straße, Coburger Straße und der Rampe bestehen gemeinsame Geh- und Radwege, an einer Stelle ein Gehweg mit der Berechtigung Rad frei.

Die Lichtsignalanlage gewährleistet allen Fußgängern und Radfahrern, welche ja die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind, ebenfalls leistungsfähige, geregelte und vor allem verkehrssichere Straßenüberquerungen. Eine Gefährdung durch, auf eine Zeitlücke wartende, Kraftfahrzeuge wird hierdurch sicher vermieden.

Die Unfallauswertung der Polizeiinspektion Bamberg Stadt zeigt im Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2021 (somit über eine Spanne von 10 Jahren) – mit einer Ausnahme bezüglich der Grünpfel-Regelung – keine Verkehrsunfälle. Aufgrund des damals vorhandenen Grünpfels ereigneten sich im Jahre 2019 (Mai bis Dezember) mehrere Unfälle mit Pkw und/oder Lkw beim Rechtseinbiegen von der Rampe in die Kronacher Straße (Richtung Laubanger). Unfallursache war jeweils die „Missachtung der Vorfahrtsregelung im Zusammenhang mit dem Grünpfel bei gleichzeitig geltendem Rotlicht“.

Nach Entfernen des Grünpfelschildes kam es zu keinen weiteren Unfällen mit dieser Ursache.

Fazit:

Die bestehende Lichtsignalanlage gewährleistet nachweislich aufgrund der vorhandenen Unfalldaten seit etwa 10 Jahren eine verkehrssichere Abwicklung aller Fahrbeziehungen und Querungsvorgänge der gesamten Verkehrsteilnehmer zueinander und miteinander. Im Sinne der FGSV-Empfehlung zur Erreichung von Klimaschutzziele an E-Klima 2022 sollte gut überlegt werden, einseitig zugunsten des Kfz-Verkehrs auf der Kronacher Straße, unfallfreie und gesicherte Querungsmöglichkeiten für Radfahrer und Fußgänger, welche ja bekanntlich die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind, gegen ungesicherte Fahrbahnquerungen mit hohem Gefährdungspotential für Unfälle mit auch durchaus schweren Personenschäden „in Kauf zu nehmen“.

Aus unserer Sicht ist daher die Lichtsignalanlage für die Gewährleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, aber insbesondere des Fußgänger- und Radverkehrs, unabdingbar.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Andreas Starke
Oberbürgermeister

II. Zustellen: 19.4.23 HK


III. In Abdruck:
Grünes Bamberg Stadtratsfraktion
CSU-Stadtratsfraktion
SPD-Stadtratsfraktion
Fw-BuB-FdP Ausschussgemeinschaft
VOLT-ÖDP-BM Ausschussgemeinschaft
BaLi Wählergruppierung
AfD Wählergruppierung

IV. In Abdruck:
Oberbürgermeister
Referat 6
Referat 6 Controlling
Referat 6S
Amt 10 Sitzungsdienst
Amt 13 Presse
Amt 61 Stadtplanungsamt
Amt 31 Straßenverkehrsamt


V. Z.A. – Straßen- und Brückenbau

G:\SuB\ Stadtratsanfragen\Lichtsignalanlagen\LSA 104 - Coburger Str.-Kronacher Str\2023-04-
12_ Antwort an BBB zur Unabdingbarkeit der LSA 104.docx

Bamberg,


Andreas Starke
Oberbürgermeister

Baureferat:


Thomas Beese
Technischer Werkleiter

Straßen- und Brückenbau


Florian Probst
Abteilungsleiter